

VKBA 3608 SKF Łożysko koła SKF VKBA 3608



Łożysko koła SKF VKBA 3608

Producent: SKF

Kod produktu: VKBA 3608

Jednostka: szt.

Cena: **186** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Łożysko koła SKF VKBA 3608 (VKBA 3608), firmy **SKF**

Informacje

- Szerokość [mm]: **39**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **45**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **88**
- Azyl / nie z ABS / informacja uzupełniająca 2: **Ze zintegrowanym**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

VKBA 3608 SKF łożysko koła SKF VKBA 3608

Renault	CLIO II (BB_, CB_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA III (BT0/1) , CLIO II (BB_, CB_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , LAGUNA coupe (DT0/1) , LAGUNA III (BT0/1) , LAGUNA III Grandtour (KT0/1) , LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
	Sprawdź szczegóły

Numery OEN	
A.B.S.	200416 , 200928
DAYCO	KWD1213
DELPHI	BK1305
FAG	713 6309 00
FEBI	23253
GSP	GK3608
METZGER	WM 1263
NK	753923
OPTIMAL	701975
QUINTON HA	QWB1263 , QWB1443
RENAU	40 21 000 05R , 40 21 020 84R , 40 21 027 71R , 77 01 206 661 , 77 01 208 060 , 77 01 208 429 , 77 01 209 807 , 82 00 351 777
RUJ	5507

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

VKBA 3608 SKF łożysko koła SKF VKBA 3608

Numery OEN	
SBS	1401753923 , 753923
SNR	R155.116 , R155.33
SPIDAN	27241
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone