

VKBA 3907 SKF Łożysko koła SKF VKBA 3907



image not found or type unknown

Łożysko koła SKF VKBA 3907

Producent: SKF

Kod produktu: VKBA 3907

Jednostka: szt.

Cena: **83** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

Specyfikacja części

Łożysko koła SKF VKBA 3907 (VKBA 3907), firmy **SKF**

Informacje

- Szerokość [mm]: **37**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **38**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **70**

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

VKBA 3907 SKF łożysko koła SKF VKBA 3907

Hyundai	LANTRA II Kombi (J-2), LANTRA II Kombi (J-2), LANTRA II Kombi (J-2), COUPE I (RD), COUPE I (RD), COUPE I (RD), LANTRA II (J-2), LANTRA II (J-2), ATOS (MX), ACCENT II (LC), ACCENT II (LC), ACCENT II (LC), ACCENT II (LC), ACCENT II (LC), ACCENT II (LC), ACCENT II (LC), ACCENT II (LC), ACCENT III (MC), ACCENT III (MC), GETZ (TB), GETZ (TB), GETZ (TB), GETZ (TB), GETZ (TB), ACCENT II sedan (LC), ACCENT II sedan (LC), ACCENT II sedan (LC), ACCENT III sedan (MC), ACCENT II (LC), ACCENT III (MC), LANTRA II Kombi (J-2), LANTRA II Kombi (J-2), LANTRA II Kombi (J-2), LANTRA II Kombi (J-2), COUPE I (RD), COUPE I (RD), LANTRA II (J-2), LANTRA II (J-2), LANTRA II (J-2), LANTRA II (J-2), ATOS (MX), ATOS (MX), GETZ (TB), GETZ (TB), GETZ (TB), GETZ (TB), GETZ (TB), GETZ (TB), GETZ (TB), ACCENT II sedan (LC), ACCENT II sedan (LC), ACCENT II sedan (LC), ACCENT III sedan (MC), ACCENT III sedan (MC)
Kia	RIO II sedan (JB), RIO II sedan (JB), RIO II sedan (JB), RIO II sedan (JB), RIO II (JB), RIO II (JB), RIO II (JB), RIO II (JB), RIO II (JB)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEM	
BLUEPRINT	ADG08227, ADG08242, ADG08245
DELPHI	BK1291
DRIVE	DP2010.10.0040
FAG	713 6195 10, 713 6262 90, 713 8064 10
FEBI	31183
HBJAKOPART	J4700504
KAVO PARTS	WBK-3002
METZGER	WM 2134
NIPPARTS	J4700504
OPTIMAL	951962
RUV	8405, 8923
SBS	1401753412, 753412

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

VKBA 3907 SKF łożysko koła SKF VKBA 3907

Numery OEN	
SNR	R184.05
SPIDAN	27294
TRISCAN	8530 43103 , 853043103
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone