

VKBA 529 SKF Łożysko koła SKF VKBA 529



Łożysko koła SKF VKBA 529

Producent: SKF

Kod produktu: VKBA 529

Jednostka: szt.

Cena: **75** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Łożysko koła SKF VKBA 529 (VKBA 529), firmy **SKF**

Informacje

- Szerokość 1 [mm]: **13,9**
- Średnica zewnętrzna 1 [mm]: **39,9**
- Średnica wewnętrzna 1 [mm]: **17,5**
- Szerokość 2 [mm]: **14,2**
- Średnica zewnętrzna 2 [mm]: **50,3**
- Średnica wewnętrzna 2 [mm]: **29,0**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

VKBA 529 SKF Łożysko koła SKF VKBA 529

Audi	80 B2 sedan (811, 813, 814, 819, 853) , 80 B1 sedan (80, 82) , 80 B1 sedan (80, 82) , 80 B1 sedan (80, 82) , 80 B1 sedan (80, 82) , 80 B1 sedan (80, 82) , 80 B2 sedan (811, 813, 814, 819, 853) , 80 B2 sedan (811, 813, 814, 819, 853) , 80 B2 sedan (811, 813, 814, 819, 853) , 80 B2 sedan (811, 813, 814, 819, 853) , 80 B2 sedan (811, 813, 814, 819, 853) , 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) , 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) , 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) , 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) , 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) , 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) , 100 C2 sedan (431, 433, 434) , 80 B1 sedan (80, 82) , 80 B1 sedan (80, 82) , 80 B1 sedan (80, 82) , 80 B2 sedan (811, 813, 814, 819, 853) , 80 B2 sedan (811, 813, 814, 819, 853) , 80 B2 sedan (811, 813, 814, 819, 853) , 80 B2 sedan (811, 813, 814, 819, 853) , 80 B2 sedan (811, 813, 814, 819, 853) , 100 C1 coupe (817) , 100 C1 sedan (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) , 100 C1 sedan (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) , 90 B2 (813, 814, 853) , 90 B2 (813, 814, 853) , 90 B3 (893, 894, 8A2) , 90 B3 (893, 894, 8A2) , COUPE B2 (81, 855, 856) , COUPE B2 (81, 855, 856) , COUPE B2 (81, 855, 856) , COUPE B2 (81, 855, 856) , COUPE B2 (81, 855, 856) , COUPE B2 (81, 855, 856) , 80 B4 sedan (8C2) , 80 B4 sedan (8C2) , 80 B4 sedan (8C2) , 80 B4 sedan (8C2) , 80 B4 Avant (8C5) , 100 C2 sedan (431, 433, 434) , 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) , 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) , 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) , 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) , 100 C1 coupe (817) , 100 C1 sedan (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) , 100 C1 sedan (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) , 80 B2 sedan (811, 813, 814, 819, 853) , 80 B2 sedan (811, 813, 814, 819, 853) , 80 B2 sedan (811, 813, 814, 819, 853) , 80 B2 sedan (811, 813, 814, 819, 853) , 80 B2 sedan (811, 813, 814, 819, 853) , 80 B1 sedan (80, 82) , 80 B1 sedan (80, 82) , 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) , 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) , 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) , 100 C1 sedan (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) , 100 C1 sedan (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) , 90 B2 (813, 814, 853) , 90 B2 (813, 814, 853) , 90 B2 (813, 814, 853) , 90 B3 (893, 894, 8A2) , 90 B3 (893, 894, 8A2) , COUPE B2 (81, 855, 856) , COUPE B2 (81, 855, 856) , COUPE B2 (81, 855, 856) , COUPE B2 (81, 855, 856) , COUPE B2 (81, 855, 856) , COUPE B2 (81, 855, 856) , SUPER 90
Seat	CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , TOLEDO I (1L2) , TOLEDO I (1L2) , TOLEDO I (1L2) , TOLEDO I (1L2) , TOLEDO I (1L2) , AROSA (6H1) , CORDOBA Vario (6K5) , CORDOBA Vario (6K5) , CORDOBA Vario (6K5) , CORDOBA Vario (6K5) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , TOLEDO I (1L2) , TOLEDO I (1L2) , TOLEDO I (1L2) , TOLEDO I (1L2) , TOLEDO I (1L2) , TOLEDO I (1L2) , TOLEDO I (1L2) , TOLEDO I (1L2) , TOLEDO I (1L2) , AROSA (6H1) , AROSA (6H1) , AROSA (6H1) , CORDOBA Vario (6K5) , CORDOBA Vario (6K5) , CORDOBA Vario (6K5)
Skoda	FAVORIT (781) , FAVORIT (781) , FAVORIT (781) , FAVORIT Forman (785) , FAVORIT Forman (785) , FAVORIT Forman (785) , FELICIA I (6U1) , FELICIA I (6U1) , FELICIA I (6U1) , FELICIA I Kombi (6U5) , FELICIA I pick-up (6UF, 6U7) , FELICIA I pick-up (6UF, 6U7) , FAVORIT pick-up (787) , FAVORIT pick-up (787) , FAVORIT pick-up (787) , FELICIA II (6U1) , FELICIA II (6U1) , FELICIA II Kombi (6U5) , FELICIA II Kombi (6U5) , FAVORIT (781) , FAVORIT (781) , FAVORIT (781) , FAVORIT (781) , FAVORIT Forman (785) , FAVORIT Forman (785) , FAVORIT Forman (785) , FELICIA I (6U1) , FELICIA I (6U1) , FELICIA I Kombi (6U5) , FELICIA I Kombi (6U5) , FELICIA I Kombi (6U5) , FELICIA I Kombi (6U5) , FELICIA I pick-up (6UF, 6U7) , FELICIA I pick-up (6UF, 6U7) , FELICIA II (6U1) , FELICIA II (6U1) , FELICIA II (6U1) , FELICIA II Kombi (6U5) , FELICIA Cube Van (6U5)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

VKBA 529 SKF łożysko koła SKF VKBA 529

[illegible]

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

VKBA 529 SKF Łożysko koła SKF VKBA 529

Porsche	924
Sprawdź szczegóły	

Numery OEN	
A.B.S.	200001
ALFA	11600.21408.00 , 11600.21413.03 , 11600.21413.06 , 510384 , 510385 , 60521282
AUDI	191 598 625 , 311 498 071 BS , 6U0 598 625
AUGRO	5183808/4 , 5183825/8 , 5183845/6
AUTOMOTIVE	ABK 394
BMW	31 21 1 110 115 , 31 21 2 634 104
BRT	BRT 333
BUICK SGM	92098077 , 92098078 , 92098079
CHEVR SGM	92098079 , 92100963
CORTECO	19017385
DAEWOO	02667886 , 94535209 + 94535210 , 94535218
DAF	184447
DAYCO	KWD1019
DELPHI	BK230 , BK659
DRIVE	DP2010.10.0002

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

VKBA 529 SKF Łożysko koła SKF VKBA 529

Numery OEN	
FAG	713 6102 30 , 713 8000 10
FEBI	03674 , 12934 , 3674
FORD USA	1492160 , 527972 , 72GB-1215-AA
FORD	1492160 , 1565444 , 527972 , 72GB-1200-AA , 72GB-1215-AA
GM	11054489 , 11070311
GSP	GK0529
HYUNDAI	51730-11100 , 51730-11101
IRB	K-02/03 , K-41/02
ISUZU	8-94201-310-0 , 9-00093-603-0 , 9-00093-604-2
KACO	0015.2 , 0016.2 , 5015.2 , 5022.1
KIA	KKY01 33075 , MB002 33075
KLOTZ	10/23 , 45200
MAZDA	B002-33-075
MERCE	005 981 71 05 , 006 981 16 05
METZGER	WM 799
MITSUBISHI	MB 001836
MOTAQUIP	VBK 166 , VBK 195 , VBK 206 , VBK 502 , VBK 503 , VBK 560
Motorcraft	EUB 1062

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

VKBA 529 SKF Łożysko koła SKF VKBA 529

Numery OEN	
NK	759904
OPEL	11054489 , 11070311 , 3 28 022 , 3 30 011
OPTIMAL	100002 , 100002L , 100002S
QUINTON HA	BK10201 , BK10796 , QWB1004 , QWB201 , QWB796
ROVER	CAC 4603 , GHB 107
RUV	5413 , 5413D , 7803
SBS	1401759904 , 759904
SKODA	969-300171 , 969-300291
SNR	R154.13 , R178.03
SPIDAN	26457 , 26457L , 26457S
SUPRA BEAR	MTK 022
TALBO	20339 N
TOYOT	90366-17010 , 90368-17017
TRISCAN	8530 29006D
UNI	GHK 1396
VAUXH	11054489 , 11070311 , 3 28 022 , 3 30 011
VOLVO	184447
VW FAW	311 405 625 E , 311 405 645 B

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

VKBA 529 SKF Łożysko koła SKF VKBA 529

Numery OEN	
VW SVW	311 405 625 B , 311 405 625 E , 311 405 625 F , 311 405 645 , 311 405 645 B
VW	191 598 625 , 311 405 625 E , 311 405 625 F , 311 405 645 , 311 405 645 B , 6U0 501 319 , 969 300 171
WERTH	153 , 903 , 959
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone