



image not found or type unknown image not found or type unknown

image not found or type u

bok@iparts.p

[illegible]



VKBA 6752 SKF łożysko koła SKF VKBA 6752

Montowane w autach

Land
Rover

FREELANDER 2 (L359) , FREELANDER 2 (L359) , FREELANDER 2 (L359) , FREELANDER 2 (L359) , FREELANDER 2 (L359) , FREELANDER 2 (L359) ,
FREELANDER 2 (L359) , FREELANDER 2 (L359)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numer OEN

A.B.S.

201481 , 201493

DAYCO

KWD1171

FAG

713 6204 00 , 713 6788 20

FORD

1437643 , 6G91-2C300-AAB

LANDROVER

LR003157

METZGER

WM 6523

OPTIMAL

881737

RUV

5272 , 8008

SNR

R152.76

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone