



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

VKBA 7576 SKF Łożysko koła SKF VKBA 7576



Łożysko koła SKF VKBA 7576

Producent: SKF

Kod produktu: VKBA 7576

Jednostka: szt.

Cena: **552** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Łożysko koła SKF VKBA 7576 (VKBA 7576), firmy **SKF**

Informacje

- Średnica flanszy [mm]: **124,9**
- Felga - ilość śrub: **5**
- ABS** - uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: **Ze zintegrowanym czujnikiem**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Toyota	PRIUS (_W3_) , PRIUS (_W3_)
Lexus	CT (ZWA10_)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



VKBA 7576 SKF Łożysko koła SKF VKBA 7576

Montowane w autach

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

A.B.S.	201497
BLUEPRINT	ADT38293
DAYCO	KWD1376
FAG	713 6213 20 , 713 6213 30
LEXUS	43550-47010 , 43550-47011
NIPPARTS	N4702060
OPTIMAL	981309
SNR	R169.115
SPIDAN	72142
TOYOT	43550-47010 , 43550-47011
TOYOTA FAW	43550-47010 , 43550-47011

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone