

VKJA 5428 SKF Przegub napędowy - kompletny SKF VKJA 5428



Przegub napędowy - kompletny SKF VKJA 5428

Producent: SKF

Kod produktu: VKJA 5428

Jednostka: szt.

Cena: **195** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

Kup część

Specyfikacja części

Przegub napędowy - kompletny SKF VKJA 5428 (VKJA 5428), firmy **SKF**

Informacje

- Wymiar gwintu: **M22x1,5**
- Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: **25**
- Ilość zębów obręczy ABS: **48**
- Rodzaj przegubu: **Przegub równobieżny**
- Uzębienie zewnętrzne od strony koła: **27**
- Średnica pierscienia uszczelniającego [mm]: **62**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **88,5**
- Skrawanie: **Z rowkiem w elemencie wewnętrznym (w środku)**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Hyundai

TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

VKJA 5428 SKF Przegub napędowy - kompletny SKF VKJA 5428

Montowane w autach

Kia

SPORTAGE II (JE_, KM) , SPORTAGE II (JE_, KM) , SPORTAGE II (JE_, KM) , SPORTAGE II (JE_, KM) , SPORTAGE II (JE_, KM)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEM

CDX

3803/48

KIA

49591-1F410

MULTIP

12-120433

TRISCAN

8540 43114

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.plSprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl**Dane spółki**iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711**www.iparts.pl**Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone