



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

VKM 13262 SKF Rolka napinacza paska rozrządu SKF VKM 13262



Rolka napinacza paska rozrządu SKF VKM 13262

Producent: SKF

Kod produktu: VKM 13262

Jednostka: szt.

Cena: **116** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Rolka napinacza paska rozrządu SKF VKM 13262 (VKM 13262), firmy **SKF**

Informacje

- Średnica [mm]: **69**
- Szerokość [mm]: **34,3**
- Sterowanie rolką napinacza: **Automatyczny**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Citroën	C5 III Break (RW_) , C5 III (RD_) , C6 (TD_) , C6 (TD_) , C6 (TD_) , C5 III Break (RW_) , C5 III (RD_)
Jaguar	XJ (X350, X358) , XF I (X250) , XF SPORTBRAKE (X260) , XF I (X250) , XJ (X351) , XF SPORTBRAKE (X250) , XF SPORTBRAKE (X250) , S-TYPE II (X200) , XF I (X250) , XF I (X250) , XJ (X351) , XF II (X260)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



VKM 13262 SKF Rolka napinacza paska rozrządu SKF VKM 13262

Montowane w autach

Peugeot	407 (6D_), 407 SW (6E_), 407 coupe (6C_), 407 coupe (6C_), 607 (9D, 9U)
Land Rover	RANGE ROVER SPORT I (L320), RANGE ROVER SPORT I (L320), RANGE ROVER SPORT I (L320), RANGE ROVER SPORT I (L320), RANGE ROVER SPORT I (L320), DISCOVERY IV (L319), DISCOVERY IV (L319), RANGE ROVER IV (L405), DISCOVERY V (L462), RANGE ROVER VELAR (L560), RANGE ROVER SPORT II (L494), RANGE ROVER SPORT II (L494), DISCOVERY III (L319), DISCOVERY V (L462), DISCOVERY V (L462), DISCOVERY V (L462), RANGE ROVER VELAR (L560), DISCOVERY IV (L319), DISCOVERY IV (L319), DISCOVERY IV (L319), DISCOVERY IV (L319), RANGE ROVER IV (L405), RANGE ROVER IV (L405), RANGE ROVER IV (L405), RANGE ROVER IV (L405), RANGE ROVER SPORT II (L494), RANGE ROVER SPORT II (L494), RANGE ROVER SPORT II (L494), RANGE ROVER SPORT II (L494), RANGE ROVER SPORT II (L494), RANGE ROVER IV (L405), RANGE ROVER IV (L405)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

BOSCH	1987949499
CITRO	0829.F9, 1926.67
CONTI	V55978
DAYCO	ATB1013
FEBI	29301
GATES	T43200
HUTCHINSON	HTG 316
INA	531 0771 10
JAGUA	9X2Q 6K254 BB
LANDROVER	457Q 6K254 CB, 9X2Q 6K254 BB
PEUGE	0829.F9, 1926.67
RUV	55978

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.p

VKM 13262 SKF Rolka napinacza paska rozrządu SKF VKM 13262

Numery OEN

SNR

GT359.29

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone