



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1




image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

VKM 23261 SKF Rolka kierunkowa, prowadząca paska rozrządu SKF VKM 23261



Rolka kierunkowa, prowadząca paska rozrządu SKF VKM 23261

Producent: SKF

Kod produktu: VKM 23261

Jednostka: szt.

Cena: **140** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Rolka kierunkowa, prowadząca paska rozrządu SKF VKM 23261 (VKM 23261), firmy **SKF**

Informacje

• Średnica [mm]: **69**

• Szerokość [mm]: **34**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Citroën	C6 (TD_) , C6 (TD_) , C5 III Break (RW_) , C5 III (RD_) , C6 (TD_) , C5 III Break (RW_) , C5 III (RD_)
Jaguar	XJ (X350, X358) , XF I (X250) , XF I (X250) , XJ (X351) , XF SPORTBRAKE (X250) , XF SPORTBRAKE (X250) , XF SPORTBRAKE (X260) , S-TYPE II (X200) , XF I (X250) , XF I (X250) , XJ (X351) , XF II (X260)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



VKM 23261 SKF Rolka kierunkowa, prowadząca paska rozrządu SKF VKM 23261

Montowane w autach

Peugeot	407 coupe (6C_), 407 coupe (6C_), 407 (6D_), 407 SW (6E_), 607 (9D, 9U)
Land Rover	RANGE ROVER SPORT I (L320), RANGE ROVER SPORT I (L320), RANGE ROVER SPORT I (L320), RANGE ROVER SPORT I (L320), RANGE ROVER SPORT I (L320), DISCOVERY IV (L319), DISCOVERY IV (L319), RANGE ROVER IV (L405), RANGE ROVER SPORT II (L494), RANGE ROVER SPORT II (L494), DISCOVERY V (L462), RANGE ROVER VELAR (L560), DISCOVERY III (L319), DISCOVERY V (L462), DISCOVERY V (L462), DISCOVERY V (L462), DISCOVERY V (L462), RANGE ROVER VELAR (L560), DISCOVERY IV (L319), DISCOVERY IV (L319), DISCOVERY IV (L319), DISCOVERY IV (L319), RANGE ROVER IV (L405), RANGE ROVER IV (L405), RANGE ROVER IV (L405), RANGE ROVER IV (L405), RANGE ROVER SPORT II (L494), RANGE ROVER SPORT II (L494), RANGE ROVER SPORT II (L494), RANGE ROVER SPORT II (L494), RANGE ROVER SPORT II (L494), RANGE ROVER IV (L405), RANGE ROVER IV (L405)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

BLUEPRINT	ADJ137601
BOSCH	1987949609
CITRO	0830.55
CONTI	V55979
DAYCO	ATB1011
FEBI	100349
GATES	T42233
HUTCHINSON	HEG 422
INA	532 0461 10 , F-576942
JAGUA	JD61536
LANDROVER	1311306
OPTI	984 UT

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.pl

VKM 23261 SKF Rolka kierunkowa, prowadząca paska rozrządu SKF VKM 23261

Numery OEN	
PEUGE	0830.55
QUINTON HA	QTT1159
RUV	55979
SNR	GE359.27
SWAG	62 10 0349
TRISCAN	8646 10230

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone