



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

VKM 61068 SKF Rolka kierunkowa, prowadząca paska klinowego zębatego SKF VKM 61068



Rolka kierunkowa, prowadząca paska klinowego zębatego SKF VKM 61068

Producent: SKF

Kod produktu: VKM 61068

Jednostka: szt.

Cena: **187** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Rolka kierunkowa, prowadząca paska klinowego zębatego SKF VKM 61068 (VKM 61068), firmy **SKF**

Informacje

- Średnica [mm]: **80**
- Szerokość [mm]: **28,5**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Toyota

HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_), HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_), HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_), HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_), HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_), HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_), LAND CRUISER PRADO (J15_), HIACE / COMMUTER V Autobus (TRH2_, KDH2_, LH2_, GDH2_), LAND CRUISER PRADO (J12_), HILUX VI pick-up (_N1_), LAND CRUISER 90 (J9_), LAND CRUISER PRADO (J12_), LAND CRUISER PRADO (J12_), LAND CRUISER PRADO (J15_), HILUX VI pick-up (_N1_), HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_), HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_), HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



VKM 61068 SKF Rolka kierunkowa, prowadząca paska klinowego zębatego SKF VKM 61068

Montowane w autach

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

ABA AUTOMO	YM655101
ASHIKA	129-02-219
AUTOKIT	03.81934
BLUEPRINT	ADT39654
BTA	E22036BTA
FEBI	102158
GATES	T36334
HBJAKOPART	J1142079
JAPANPAR	RP-219
JAPKO	129219
KAVO PARTS	DIP-9039 , DIP-9046
MAXGEAR	54-1268
NIPPARTS	N1142090
OPTI	3174UR
OSSCA	53615
SWAG	81 10 2158

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.pl

VKM 61068 SKF Rolka kierunkowa, prowadząca paska klinowego zębatego SKF VKM 61068

Numery OEN	
TOYOT	88440-0K060 , 88440-0K061 , 88440-0K250 , 88440-0K251 , 88440-25060 , 88440-35100 , 88440-35101 , 88440-35120
TRISCAN	8641 132011
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone