



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1




image not found or type unknown  
22 884 65 45



image not found or type unknown  
bok@iparts.pl

## VKMC 34700 SKF Zestaw paska klinowego wielorowkowego + pompa wody SKF VKMC 34700



### Zestaw paska klinowego wielorowkowego + pompa wody SKF VKMC 34700

Producent: SKF

Kod produktu: VKMC 34700

Jednostka: komplet

Cena: **564** zł z VAT/komplet

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

#### Specyfikacja części

Zestaw paska klinowego wielorowkowego + pompa wody SKF VKMC 34700 (VKMC 34700), firmy **SKF**

#### Informacje

- Długość [mm]: **1670**
- Szerokość [mm]: **21,36**
- Materiał pasa: **EPDM (etylen-propylen-dien-kauczuk)**
- Ilość żeber: **6**
- Długość 2 [mm]: **922**
- Szerokość 2 [mm]: **14,2**

#### Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

#### Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone



## VKMC 34700 SKF Zestaw paska klinowego wielorowkowego + pompa wody SKF VKMC 34700

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Citroën</b>                    | JUMPER Skrzynia , JUMPER Platforma / podwozie , JUMPER Autobus , JUMPER Autobus , JUMPER Autobus , JUMPER Skrzynia , JUMPER Skrzynia , JUMPER Skrzynia , JUMPER Platforma / podwozie , JUMPER Platforma / podwozie   |
| <b>Fiat</b>                       | DUCATO Platforma / podwozie (250_) , DUCATO Skrzynia (250_) , DUCATO Autobus (250_)  |
| <b>Ford</b>                       | TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_ ) , TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_ ) , TRANSIT Skrzynia (FA_ ) , TRANSIT Skrzynia (FA_ ) , TRANSIT Skrzynia (FA_ ) , TRANSIT Skrzynia (FA_ ) , TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ , FN_ , FF_ ) , TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ , FN_ , FF_ ) , TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ , FN_ , FF_ ) , TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ , FN_ , FF_ ) , TRANSIT TOURNEO Autobus , TRANSIT TOURNEO Autobus , TRANSIT Skrzynia (FA_ ) , TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ , FN_ , FF_ ) , TRANSIT TOURNEO Autobus , TRANSIT TOURNEO Autobus , TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_ ) , TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_ ) , TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_ ) |
| <b>Peugeot</b>                    | BOXER Skrzynia , BOXER Skrzynia , BOXER Platforma / podwozie , BOXER Autobus , BOXER Autobus , BOXER Skrzynia , BOXER Skrzynia , BOXER Platforma / podwozie , BOXER Platforma / podwozie   |
| <a href="#">Sprawdź szczegóły</a> |  |

### Numery OEN

|              |   |
|--------------|---|
| <b>ALFA</b>  | 55218886 , 6000611039 , K04891974AC   |
| <b>CITRO</b> | 1201.H6 , 16 080 248 80 , 16 090 106 80 , 16 099 448 80 , 16 114 234 80 , 16 114 237 80 , 5750.YH , 5750.ZV , 5751.F0 , 5751.F1 , 5751.F2 , 96 787 701 80   |
| <b>FEBI</b>  | 38444   |
| <b>FIAT</b>  | 1609010680 , 1609944880 , 1611423480 , 55218886 , 6000611039 , 9658142480 , 9658142680 , 9658142780 , 9658144280 , 9658144480 , 9659248280 , 9662806680 , 9664069480 , 9678325280 , 9678770180 , K04891974AC  |
| <b>FORD</b>  | 1117008 , 1201178 , 1372398 , 1381796 , 1383663 , 1420513 , 1434283 , 1496244 , 1723603 , 1731709 , 1731729 , 1949737 , 6C1Q 19A216 AA , 6C1Q 19A216 AB , 6C1Q 6A228 AB , 6C1Q 6C301 AC , 6C1Q 6C301 CB , 6C1Q 6C301 CC , 6C1Q 8K500 AF , 6C1Q-8K500-AG , AC1Q-6C301-CA , CC1Q 19A216 CA , CC1Q 19A216 DA , XS7E 19A216 AC , XS7E 19A216 AD |
| <b>GATES</b> | KP26PK1670  |
| <b>GK</b>    | 986808 , K986808A   |
| <b>HEPU</b>  | PK08080   |
| <b>INA</b>   | 529030130   |

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone



## VKMC 34700 SKF Zestaw paska klinowego wielorowkowego + pompa wody SKF VKMC 34700

| Numery OEN |   |
|------------|---|
| JAGUA      | C2S27004 , C2Z13672 , CC1Q 19A216 CA , CX23 8620 AA   |
| JEEP       | 04891974AC  |
| LANCIA     | 55218886 , 6000611039 , K04891974AC   |
| LEXUS      | 90916-02727   |
| MITSUBISHI | 1340A158 , 1340A193   |
| OPEL       | 13 40 036 , 55218886  |
| PEUGE      | 1201.H6 , 16 080 248 80 , 16 090 106 80 , 16 099 448 80 , 16 114 234 80 , 16 114 237 80 , 4009.P2 , 4009.Q4 , 5750.YH , 5750.ZV , 5751.F0 , 5751.F1 , 5751.F2 , 96 787 701 80 |
| SNR        | KAP859.440  |
| TOYOT      | 90916-02516 , 90916-02727   |
| VAUXH      | 13 40 036 , 55218886  |

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone