

112 885 TOPRAN Pierścień uszczelniający wału korbowego TOPRAN 112 885



Pierścień uszczelniający wału korbowego TOPRAN 112 885

Producent: TOPRAN

Kod produktu: 112 885

Jednostka: szt.

Cena: **109** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Pierścień uszczelniający wału korbowego TOPRAN 112 885 (112 885), firmy **TOPRAN**

Informacje

- **Przeznaczenie** w aucie: **Oprawa skrzyni**
- **Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2:** **Z kołnierzem**
- **Materiał obudowy:** **Odlew aluminiowy**
- **Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca:** **Z kołem nadajnika**
- **Rodzaj koprusu:** **Z obudową**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Audi

A1 (8X1, 8XK) , A1 (8X1, 8XK) , A1 Sportback (8XA, 8XF) , A1 Sportback (8XA, 8XF) , A3 Sportback (8PA) , A1 (8X1, 8XK) , A1 Sportback (8XA, 8XF) , A3 (8P1) , A3 (8P1) , A3 Sportback (8PA)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

112 885 TOPRAN Pierścień uszczelniający wału korbowego TOPRAN 112 885

Montowane w autach	
Seat	CORDOBA (6L2) , ALTEA (5P1) , LEON (1P1) , IBIZA III (6L1) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , IBIZA IV ST (6J8, 6P8) , TOLEDO IV (KG3) , IBIZA IV ST (6J8, 6P8) , IBIZA IV ST (6J8, 6P8) , IBIZA IV SC (6J1, 6P5) , IBIZA IV SC (6J1, 6P5) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , ALHAMBRA (710, 711) , TOLEDO III (5P2) , IBIZA IV (6J5, 6P1) , IBIZA IV (6J5, 6P1) , ALTEA (5P1) , ALTEA (5P1) , LEON (1P1) , LEON (1P1) , IBIZA IV SC (6J1, 6P5) , IBIZA IV SC (6J1, 6P5) , IBIZA IV SC (6J1, 6P5) , IBIZA IV SC (6J1, 6P5) , IBIZA III (6L1) , IBIZA IV ST (6J8, 6P8) , IBIZA IV ST (6J8, 6P8) , TOLEDO IV (KG3) , TOLEDO IV (KG3) , TOLEDO IV (KG3)
Skoda	FABIA II Combi (545) , FABIA II Combi (545) , FABIA II Combi (545) , FABIA II Combi (545) , FABIA II (542) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , ROOMSTER (5J7) , ROOMSTER (5J7) , ROOMSTER Praktik (5J) , RAPID Spaceback (NH1) , RAPID Spaceback (NH1) , RAPID Spaceback (NH1) , RAPID Spaceback (NH1) , RAPID (NH3, NK3, NK6) , FABIA II Combi (545) , FABIA II (542) , FABIA II (542) , FABIA II (542) , FABIA II (542) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II (1Z3) , SUPERB II Kombi (3T5) , RAPID (NH3, NK3, NK6) , RAPID (NH3, NK3, NK6) , RAPID (NH3, NK3, NK6) , SUPERB II (3T4) , YETI (5L) , YETI (5L) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5)
Vw	CADDY III Nadwozie pełne/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) , CADDY III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB, , TOURAN (1T1, 1T2) , TOURAN (1T1, 1T2) , POLO (9N_ , 9A_) , POLO IV sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF VI (5K1) , GOLF VI (5K1) , GOLF VI (5K1) , GOLF VI (5K1) , POLO V (6R1, 6C1) , POLO V (6R1, 6C1) , POLO V (6R1, 6C1) , PASSAT B7 (362) , PASSAT B7 (362) , PASSAT B7 Variant (365) , PASSAT B7 Variant (365) , PASSAT B7 Variant (365) , PASSAT B7 Variant (365) , JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) , JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF V Variant (1K5) , TIGUAN (5N_) , PASSAT CC B6 (357) , SCIROCCO III (137, 138) , PASSAT B6 (3C2) , PASSAT B6 (3C2) , JETTA III (1K2) , PASSAT B6 Variant (3C5) , PASSAT B6 Variant (3C5) , GOLF VI Variant (AJ5) , GOLF VI Variant (AJ5) , GOLF VI Variant (AJ5) , SHARAN (7N1, 7N2) , PASSAT B7 (362) , TOURAN (1T3) , BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) , POLO V sedan (602, 604, 612, 614) , CC B7 (358) , CC B7 (358) , EOS (1F7, 1F8) , EOS (1F7, 1F8) , CADDY III Nadwozie pełne/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) , CADDY III Nadwozie pełne/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) , CADDY III Nadwozie pełne/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) , CADDY III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB, , CADDY III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB, , POLO (9N_ , 9A_) , POLO V (6R1, 6C1) , GOLF VI Variant (AJ5) , GOLF VI Variant (AJ5) , TOURAN (1T1, 1T2) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF V Variant (1K5) , GOLF V Variant (1K5) , GOLF V Variant (1K5) , TIGUAN (5N_) , TIGUAN (5N_) , TIGUAN (5N_) , TIGUAN (5N_) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , JETTA III (1K2) , JETTA III (1K2) , SCIROCCO III (137, 138) , GOLF VI (5K1) , POLO V (6R1, 6C1) , POLO V (6R1, 6C1) , BEETLE (5C1, 5C2) , BEETLE (5C1, 5C2) , BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) , TOURAN (1T3) , TOURAN (1T3) , TOURAN (1T3) , JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) , JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEN	
AJUSA	71007100
AUDI	032 103 170 , 032 103 170A , 032 103 170B , 032 103 171 , 032 103 171C , 032 103 171D , 036 103 171 , 036 103 171B , 036 103 171C , 041 103 171 , 041 103 171A
AUTOMEGA	190022410 , 301030171036B
BGA	OC6322
BORSEHUNG	B19244

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

 Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

 e-mail: handlowy@iparts.pl

 iParto Sp.z o.o.
 ul. Szeligowska 48B,
 05-850 Szeligi
 Warszawa Bemowo
 NIP: 5242878832
 Regon: 382151711

 Copyright © Sp. z o.o.
 Wszelkie prawa zastrzeżone

112 885 TOPRAN Pierścień uszczelniający wału korbowego TOPRAN 112 885

Numery OEN	
CORTECO	20035571B , 49496309
ELRING	381.640
ELWISROYAL	8456002
FAI	OS1476
FEBI	31447
GLASER	P77479-01
JPG	1119607400
MAXGEAR	70-0055
MEYLE	100 103 1003 , 100 103 1014
OSSCA	16002
REINZ	81-90059-00
SEAT	032 103 170 , 032 103 170A , 032 103 170B , 032 103 171 , 032 103 171C , 032 103 171D , 036 103 171 , 036 103 171B , 036 103 171C , 041 103 171 , 041 103 171A
SKODA	032 103 170 , 032 103 170A , 032 103 170B , 032 103 171 , 032 103 171C , 032 103 171D , 036 103 171 , 036 103 171B , 036 103 171C , 041 103 171 , 041 103 171A
SWAG	30 93 1447
TRISCAN	8550 29034
VAICO	V10-3683
VW	032 103 170 , 032 103 170A , 032 103 170B , 032 103 171 , 032 103 171C , 032 103 171D , 036 103 171 , 036 103 171B , 036 103 171C , 041 103 171 , 041 103 171A

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

112 885 TOPRAN Pierscień uszczelniający wału korbowego TOPRAN 112 885

Numery OEN	
WILMINK	WG1087531 , WG1104001 , WG1226661 , WG1428836 , WG1705698 , WG1753933
vika	11031467001 , 11031823001
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone