

720 303 TOPRAN Pierścień uszczelniający korka spustowego oleju TOPRAN 720 303



Pierścień uszczelniający korka spustowego oleju TOPRAN 720 303

Producent: TOPRAN

Kod produktu: 720 303

Jednostka: szt.

Cena: **4** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Pierścień uszczelniający korka spustowego oleju TOPRAN 720 303 (720 303), firmy **TOPRAN**

Informacje

- Materiał: **Miedź**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **21**
- Kształt: **Kształt C**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **14**
- Grubość [mm]: **2**
- DIN / ISO: **7603**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

720 303 TOPRAN Pierścień uszczelniający korka spustowego oleju TOPRAN 720 303

Skoda	FABIA III Kombi (NJ5) , FABIA III Kombi (NJ5) , FABIA III (NJ3) , FABIA III (NJ3) , FABIA III (NJ3) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , KAROQ (NU7, ND7) , KAROQ (NU7, ND7) , KAROQ (NU7, ND7) , SCALA (NW1) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , SUPERB II (3T4) , SUPERB II (3T4) , SUPERB II (3T4) , SUPERB II (3T4) , SUPERB III (3V3) , YETI (5L) , YETI (5L) , SUPERB II Kombi (3T5) , SUPERB II Kombi (3T5) , RAPID (NH3, NK3, NK6) , RAPID (NH3, NK3, NK6) , RAPID (NH3, NK3, NK6) , RAPID (NH3, NK3, NK6) , OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) , OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) , OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) , OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) , OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) , OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) , OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) , OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) , SUPERB III (3V3) , KODIAQ (NS6, NS7, NV7) , KODIAQ (NS6, NS7, NV7) , FABIA III (NJ3) , FABIA III (NJ3) , FABIA III (NJ3) , FABIA III (NJ3) , FABIA III (NJ3) , FABIA III Kombi (NJ5) , FABIA III Kombi (NJ5) , FABIA III Kombi (NJ5) , FABIA III Kombi (NJ5) , FABIA III Kombi (NJ5) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II (1Z3) , SUPERB III Kombi (3V5) , KODIAQ (NS6, NS7, NV7) , KODIAQ (NS6, NS7, NV7) , KODIAQ (NS6, NS7, NV7) , KODIAQ (NS6, NS7, NV7) , OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) , RAPID Spaceback (NH1) , RAPID Spaceback (NH1) , RAPID Spaceback (NH1) , RAPID Spaceback (NH1) , RAPID Spaceback (NH1) , RAPID Spaceback (NH1) , SUPERB III (3V3) , SUPERB III (3V3) , SUPERB III Kombi (3V5) , SUPERB III Kombi (3V5) , SUPERB III Kombi (3V5) , SUPERB II Kombi (3T5) , SUPERB II Kombi (3T5) , SUPERB II Kombi (3T5) , RAPID (NH3, NK3, NK6) , RAPID (NH3, NK3, NK6) , RAPID (NH3, NK3, NK6) , OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) , OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) , OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) , OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) , OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) , SUPERB II (3T4) , YETI (5L) , YETI (5L) , YETI (5L) , YETI (5L) , OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) , OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) , OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) , OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) , OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5)
Toyota	COROLLA Compact (_E11_) , COROLLA Kombi (_E11_) , COROLLA (_E11_) , COROLLA Liftback (_E11_)
Volvo	V50 (545) , V50 (545) , V70 III (135) , S40 II (544) , S40 II (544) , C30 (533) , S80 II (124)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

720 303 TOPRAN Pierścień uszczelniający korka spustowego oleju TOPRAN 720 303

Vw	<p>CADDY IV nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (SAB, SAJ), CADDY IV Nadwozie pełne/minivan (SAA, SAH), CADDY IV Nadwozie pełne/minivan (SAA, SAH), CADDY IV Nadwozie pełne/minivan (SAA, SAH), AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B), AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B), CADDY IV nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (SAB, SAJ), CADDY IV nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (SAB, SAJ), SCIROCCO III (137, 138), SCIROCCO III (137, 138), SCIROCCO III (137, 138), SCIROCCO III (137, 138), GOLF VI (5K1), GOLF VI (5K1), GOLF VI (5K1), POLO V (6R1, 6C1), POLO V (6R1, 6C1), POLO V (6R1, 6C1), POLO V (6R1, 6C1), POLO V (6R1, 6C1), POLO V (6R1, 6C1), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT B7 Variant (365), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), TIGUAN (5N_) , TIGUAN (5N_) , PASSAT CC B6 (357), PASSAT CC B6 (357), PASSAT CC B6 (357), SCIROCCO III (137, 138), PASSAT B6 (3C2), PASSAT B6 (3C2), PASSAT B6 Variant (3C5), TOUAREG (7P5, 7P6), TOUAREG (7P5, 7P6), SHARAN (7N1, 7N2), PASSAT B7 (362), PASSAT B7 (362), TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ), TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), POLO VI (AW1, BZ1, AE1), POLO VI (AW1, BZ1, AE1), POLO VI (AW1, BZ1, AE1), POLO VI (AW1, BZ1, AE1), T-ROC (A11), TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2), TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2), TIGUAN (AD1, AX1), TIGUAN (AD1, AX1), GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1), GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1), GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1), GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1), GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1), PASSAT B8 (3G2, CB2), PASSAT B8 (3G2, CB2), PASSAT B8 (3G2, CB2), PASSAT B8 Variant (3G5, CB5), PASSAT B8 Variant (3G5, CB5), PASSAT B8 Variant (3G5, CB5), BEETLE kabriolet (5C7, 5C8), BEETLE kabriolet (5C7, 5C8), BEETLE kabriolet (5C7, 5C8), BEETLE kabriolet (5C7, 5C8), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VII Variant (BA5, BV5), UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123), CC B7 (358), TOURAN (5T1), TRANSPORTER VI / CARAVELLE VI Autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ), TRANSPORTER VI / CARAVELLE VI Autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ), TRANSPORTER VI Platforma / podwozie (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, EOS (1F7, 1F8), EOS (1F7, 1F8), AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B), AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B), AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B), CADDY IV nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (SAB, SAJ), CADDY IV nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (SAB, SAJ), CADDY IV nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (SAB, SAJ), CADDY IV Nadwozie pełne/minivan (SAA, SAH), CADDY IV Nadwozie pełne/minivan (SAA, SAH), CADDY IV Nadwozie pełne/minivan (SAA, SAH), ARTEON (3H7, 3H8), ARTEON (3H7, 3H8), POLO V (6R1, 6C1), POLO V (6R1, 6C1), POLO V (6R1, 6C1), POLO V (6R1, 6C1), TOUAREG (7P5, 7P6), TOUAREG (7P5, 7P6), TOUAREG (7P5, 7P6), TOUAREG (7P5, 7P6), TOUAREG (7P5, 7P6), SHARAN (7N1, 7N2), TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7), TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7), TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7), TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7), TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ), TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), TRANSPORTER T5 Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH), TRANSPORTER T5 Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH), TRANSPORTER T5 Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH), TIGUAN (5N_) , TIGUAN (5N_) , TIGUAN (5N_) , TIGUAN (5N_) , PASSAT CC B6 (357), PASSAT B6 (3C2), SCIROCCO III (137, 138), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), BEETLE (5C1, 5C2), BEETLE (5C1, 5C2), BEETLE (5C1, 5C2), BEETLE (5C1, 5C2), BEETLE (5C1, 5C2), BEETLE (5C1, 5C2), UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123), UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123), UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123), UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123), POLO V sedan (602, 604, 612, 614), CC B7 (358), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1), GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1), GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1), GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1), PASSAT B8 (3G2, CB2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), BEETLE kabriolet (5C7, 5C8), BEETLE kabriolet (5C7, 5C8), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VII Variant (BA5, BV5), PASSAT B8 Variant (3G5, CB5), PASSAT B8 Variant (3G5, CB5), TOURAN (5T1), TIGUAN (AD1, AX1), TIGUAN (AD1, AX1), CC B7 (358), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), PASSAT B7 (362), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), TRANSPORTER VI / CARAVELLE VI Autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ), TRANSPORTER T6 Skrzynia (SGA, SGH, SHA, SHH), TRANSPORTER T6 Skrzynia (SGA, SGH, SHA, SHH), TRANSPORTER T6 Skrzynia (SGA, SGH, SHA, SHH), TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2), TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2), TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2), POLO VI (AW1, BZ1, AE1), T-ROC (A11), T-CROSS (C11), T-CROSS (C11)</p>
Sprawdź szczegóły	

Numery OEM	
AIC	60298
AJUSA	17000100, 18001000, 18001200, 18006100

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

 Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

 e-mail: handlowy@iparts.pl

 iParto Sp. z o.o.
 ul. Szeligowska 48B,
 05-850 Szeligi
 Warszawa Bemowo
 NIP: 5242878832
 Regon: 382151711

 Copyright © Sp. z o.o.
 Wszelkie prawa zastrzeżone

720 303 TOPRAN Pierścień uszczelniający korka spustowego oleju TOPRAN 720 303

Numery OEN	
AKRON-MALÒ	120040 , 120043
ALFA	9400313279
AUDI	N 013 815 7 , N 911 014 2
AUTOMEGA	190007310
BBR	001-10-19229
BGA	PK0113
BLUEPRINT	ADV180103 , ADV180107
CAUTEX	952154
CITRO	0313 27
CORTECO	402129H , 402129S
CUPRA	N 013 815 7 , N 911 014 2
ELRING	394.290 , 813.036
ELWISROYAL	5244247
FAI	100.058.100 , 253.550.010 , 253.550.100 , 932.330.100
FEBI	103344 , 103349 , 36495 , 39733 , 45618
FIAT	9400313279
FORD	1 250 324 , 3M5Q6734AA
HBELPARTS	ClipFix

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

720 303 TOPRAN Pierścień uszczelniający korka spustowego oleju TOPRAN 720 303

Numery OEN	
IWIS	60298
KS TOOLS	430.1520 , 430.2520
LANCIA	9400313279
MASUMA	MDP-0031
METALCAUCH	2050
NPS	M129A02
PAYEN	PB907
PEUGE	0313 27
SASIC	3130270
SEAT	N 013 815 7 , N 911 014 2
SKODA	N 013 815 7 , N 911 014 2
STC	T402050
SWAG	30 10 3344 , 30 93 9733 , 62 93 6495 , 62 94 5618
TOYOT	SU001 00188
TRICLO	322587
TRISCAN	9500 1006
VAICO	V10-3328 , V25-0809
VOLVO	30725034

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

720 303 TOPRAN Pierścień uszczelniający korka spustowego oleju TOPRAN 720 303

Numery OEN	
VW	N 013 815 7 , N 911 014 2
WILMINK	WG1085671 , WG1090849 , WG1145452 , WG1163670 , WG1163672 , WG1192509 , WG1227229 , WG1227230 , WG1429158 , WG1431399 , WG1925346
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone