



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown

22 884 65 45



image not found or type unknown

bok@iparts.pl

8540 11402 TRISCAN Pierścień czujnika ABS TRISCAN 8540 11402



Pierścień czujnika ABS TRISCAN 8540 11402

Producent: TRISCAN

Kod produktu: 8540 11402

Jednostka: szt.

Cena: **109** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Pierścień czujnika ABS TRISCAN 8540 11402 (8540 11402), firmy **TRISCAN**

Informacje

- Średnica wewnętrzna [mm]: **94**
- Szerokość [mm]: **13**
- Ilość zębów obręczy ABS: **48**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **97,75**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

