

18-0605-01-2 TYC Lampa kierunkowskazu TYC 18-0605-01-2



Lampa kierunkowskazu TYC 18-0605-01-2

Producent: TYC

Kod produktu: 18-0605-01-2

Jednostka: szt.

Cena: **20** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Lampa kierunkowskazu TYC 18-0605-01-2 (18-0605-01-2), firmy **TYC**

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Z obu stron**
- Kolor: **Pomarańczowy**
- Kolor szkła reflektora: **Biały**
- Lokalizacja w aucie: **Montaż boczny**
- Rodzaj rejestracji: **Skontrolowane typ E**
- Artykuł oraz informacja uzupełniająca: **Bez mocowania lampy**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Ford

GALAXY I (WGR) , GALAXY I (WGR) , GALAXY I (WGR) , GALAXY I (WGR) , GALAXY I (WGR) , GALAXY I (WGR) , GALAXY I (WGR) , GALAXY I (WGR)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

18-0605-01-2 TYC Lampa kierunkowskazu TYC 18-0605-01-2

Montowane w autach

Seat	CORDOBA (6L2) , CORDOBA (6L2) , CORDOBA (6L2) , CORDOBA (6L2) , LEON (1M1) , LEON (1M1) , LEON (1M1) , LEON (1M1) , LEON (1M1) , LEON (1M1) , LEON (1M1) , LEON (1M1) , LEON (1M1) , LEON (1M1) , LEON (1M1) , LEON (1M1) , IBIZA III (6L1) , IBIZA III (6L1) , IBIZA III (6L1) , IBIZA III (6L1) , IBIZA III (6L1) , IBIZA III (6L1) , IBIZA III (6L1) , ALHAMBRA (7V8, 7V9) , ALHAMBRA (7V8, 7V9) , ALHAMBRA (7V8, 7V9) , ALHAMBRA (7V8, 7V9) , ALHAMBRA (7V8, 7V9) , AROSA (6H1) , TOLEDO II (1M2) , TOLEDO II (1M2) , TOLEDO II (1M2) , TOLEDO II (1M2) , TOLEDO II (1M2) , TOLEDO II (1M2) , TOLEDO II (1M2) , Mii (KF1, KE1) , Mii (KF1, KE1) , ALHAMBRA (7V8, 7V9) , ALHAMBRA (7V8, 7V9) , ALHAMBRA (7V8, 7V9) , ALHAMBRA (7V8, 7V9) , AROSA (6H1) , AROSA (6H1) , AROSA (6H1) , AROSA (6H1) , AROSA (6H1) , LEON (1M1) , TOLEDO II (1M2) , TOLEDO II (1M2) , TOLEDO II (1M2) , TOLEDO II (1M2) , LEON (1M1) , LEON (1M1) , LEON (1M1) , LEON (1M1) , LEON (1M1) , IBIZA III (6L1) , IBIZA III (6L1) , IBIZA III (6L1) , CORDOBA (6L2) , CORDOBA (6L2) , CORDOBA (6L2) , CORDOBA (6L2) , Mii (KF1, KE1)
Skoda	CITIGO (NF1) , CITIGO (NF1)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

18-0605-01-2 TYC Lampa kierunkowskazu TYC 18-0605-01-2

Montowane w autach

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

ABAKUS	441-1411N-UE
ALKAR	3105802 , 3107127
KLOKKERH	95680560
MAG	715102100120 , 715102132120
OLSA Parts	1.02.132.12
SCHLIECKMA	50462241
SEAT	2K0949117A , 2K0949117B , 7E0949117 , 7E0949117B , 7H0949117 , 7H0949117A
SKODA	2K0949117A , 2K0949117B , 7E0949117 , 7E0949117B , 7H0949117 , 7H0949117A
SPILU	535171 , 542005
TYC	18-A605-01-2B
VW	2K0949117A , 2K0949117B , 7E0949117 , 7E0949117B , 7H0949117 , 7H0949117A
VWSEA	2K0949117A , 2K0949117B , 7E0949117 , 7E0949117B , 7H0949117 , 7H0949117A
WEZEL	5790913 , 5867915

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone