

## 301706 VALEO Klocki hamulcowe - komplet VALEO 301706



### Klocki hamulcowe - komplet VALEO 301706

Producent: VALEO

Kod produktu: 301706

Jednostka: szt.

Cena: **69** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

Kup część

### Specyfikacja części

Klocki hamulcowe - komplet VALEO 301706 (301706), firmy VALEO

#### Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Oś tylna**
- Szerokość [mm]: **92,6**
- Grubość [mm]: **14,5**
- Numer WVA: **24479**
- Styk ostrzegawczy o zużyciu: **Ze stykiem zużycia**
- Wytycznik / informacja uzupełniająca 2: **Bez podkładki**
- System hamulcowy: **MANDO**
- Wysokość [mm]: **41**
- Numer WVA: **24276**
- Numer WVA: **24480**
- Tryb pracy: **Mechaniczne**
- Rozrządzenie kontrolne: **ECE-**

### Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## 301706 VALEO Klocki hamulcowe - komplet VALEO 301706

| Montowane w autach                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyundai                           | i10 I (PA) , i10 I (PA) , i10 I (PA) , i10 I (PA) , i10 I (PA) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , i10 I (PA) , i10 I (PA) , i10 I (PA) , i10 I (PA) |
| Kia                               | SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , PICANTO (SA) , PICANTO (SA) , PICANTO (SA) , PICANTO (SA) , PICANTO (SA) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL)                              |
| <a href="#">Sprawdź szczegóły</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Numery OEM |                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.B.S.     | 37515 , 37533 , P30033 , P30051                                                                                                   |
| APEC       | PAD1442 , PAD1487 , PAD1510                                                                                                       |
| ASHIKA     | 510K004                                                                                                                           |
| ATE        | 13.0460-5775.2 , 13046057752                                                                                                      |
| BOSCH      | 0 986 494 145 , 0 986 TB2 893 , 0 986 TB2 930 , 986494145 , 986AB1309 , 986TB2893 , 986TB2930                                     |
| BREMBO     | P 30 033 , P30033                                                                                                                 |
| COMLINE    | ADB31320 , ADB31543 , ADB32016 , CBP31320 , CBP31543 , CBP32016                                                                   |
| DELPHI     | LP1952 , LP1976                                                                                                                   |
| FEBI       | 116260 , 116346 , 222364                                                                                                          |
| FERODO     | FDB1902 , FSL1902                                                                                                                 |
| FRITECH    | 741.0 , 7410 , 831.0 , 8310                                                                                                       |
| FTE        | BL1954A2                                                                                                                          |
| HELLAPAGID | 8DB 355 006-581 , 8DB 355 016-221 , 8DB 355 028-361 , 8DB 355 030-301 , 8DB355006581 , 8DB355016221 , 8DB355028361 , 8DB355030301 |

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**301706 VALEO** Klocki hamulcowe - komplet VALEO 301706

| Numery OEN |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HYUNDAI    | 58302-0XA00 , 58302-2SA30 , 58302-2YA30 , 583020XA00 , 583022SA30 , 583022YA30                                 |
| ICER       | 181710 , 181710-066 , 181710066                                                                                |
| JAPANPAR   | PPK04AF                                                                                                        |
| KIA        | 58302-07-A00 , 58302-07-A10 , 58302-2SA30 , 58302-2YA30 , 5830207A00 , 5830207A10 , S58302 07A10 , S5830207A10 |
| LPR        | 05P1344 , 05P1411 , 5P1344 , 5P1411                                                                            |
| LUCAS_ELEC | 6133709 , 6134119 , GDB3370                                                                                    |
| MGA        | 1038 , 752                                                                                                     |
| NAZA       | 5830207A10                                                                                                     |
| NIPPARTS   | J3610307                                                                                                       |
| NK         | 223514 , 223521                                                                                                |
| NPS        | K361A05                                                                                                        |
| PAGID      | T1553                                                                                                          |
| RAICAM     | RA.0979.2 , RA.0979.2K1 , RA.1031.0 , RA.1031.0K1 , RA09792 , RA09792K1 , RA10310 , RA10310K1                  |
| REMSA      | 1135.02 , 113502 , 1199.00 , 119900 , 1209.02 , 120902                                                         |
| ROADHOUS   | 21135.02 , 2113502 , 21199.00 , 2119900 , 21209.02 , 2120902                                                   |
| ROULUNDS   | 848081                                                                                                         |
| SANGSIN BR | SP1189                                                                                                         |
| SASIC      | 6216097                                                                                                        |

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**301706 VALEO** Klocki hamulcowe - komplet VALEO 301706

| Numery OEN                        |                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SBS                               | 1501223514 , 1501223521                                                         |
| STARLINE                          | BD S450 , BD S450P , BD S630P , BD S639P , BDS450 , BDS450P , BDS630P , BDS639P |
| TEXTAR                            | 2427601 , 2427604                                                               |
| TRUSTING                          | 741.0 , 7410 , 831.0 , 8310                                                     |
| TRW                               | GDB3370                                                                         |
| VALEO                             | 598706 , 598867                                                                 |
| ZIMMERMANN                        | 24276.150.1 , 24276.150.2 , 242761501 , 242761502 , 25292.155.1 , 252921551     |
| <a href="#">Sprawdź szczegóły</a> |                                                                                 |

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone