

12-39398-01 VICTOR REINZ Zestaw uszczelniający trzonka zaworu VICTOR REINZ 12-39398-01



Zestaw uszczelniający trzonka zaworu VICTOR REINZ 12-39398-01

Producent: VICTOR REINZ

Kod produktu: 12-39398-01

Jednostka: szt.

Cena: **135** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Zestaw uszczelniający trzonka zaworu VICTOR REINZ 12-39398-01 (12-39398-01), firmy **VICTOR REINZ**

Informacje

- Materiał: **FPM (fluor-kauczuk)**
- Oznaczenie koloru: **Czerwony**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Toyota

AURIS Kombi (_E18_), AURIS (_E18_), AVENSIS sedan (_T27_), AVENSIS Kombi (_T27_), VERSO (_R2_), AVENSIS sedan (_T27_), AVENSIS Kombi (_T27_), RAV 4 IV (_A4_)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

12-39398-01 VICTOR REINZ Zestaw uszczelniaczy trzonka zaworu VICTOR REINZ 12-39398-01

Montowane w autach

Mini

MINI CLUBMAN (R55), MINI CLUBMAN (R55), MINI CLUBMAN (R55), MINI (R56), MINI CLUBVAN (R55), MINI (F56), MINI (F56), MINI (F55), MINI (F55), MINI CLUBMAN (F54), MINI kabriolet (F57), MINI COUNTRYMAN (F60), MINI COUNTRYMAN (F60), MINI COUNTRYMAN (F60), MINI COUNTRYMAN (F60), MINI COUNTRYMAN (R60), MINI COUNTRYMAN (R60), MINI COUNTRYMAN (R60), MINI COUNTRYMAN (R60), MINI coupe (R58), MINI COUNTRYMAN (R60), MINI COUNTRYMAN (R60), MINI PACEMAN (R61), MINI PACEMAN (R61), MINI PACEMAN (R61), MINI PACEMAN (R61), MINI PACEMAN (R61), MINI CLUBMAN (R55), MINI CLUBMAN (R55), MINI (R56), MINI (R56), MINI (R56), MINI PACEMAN (R61), MINI (R56), MINI kabriolet (R57), MINI kabriolet (R57), MINI kabriolet (R57), MINI kabriolet (R57), MINI coupe (R58), MINI Roadster (R59), MINI Roadster (R59), MINI CLUBVAN (R55), MINI (F56), MINI (F56), MINI (F55), MINI (F55), MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54), MINI kabriolet (F57), MINI COUNTRYMAN (F60), MINI COUNTRYMAN (F60), MINI COUNTRYMAN (F60), MINI COUNTRYMAN (R60), MINI COUNTRYMAN (R60), MINI COUNTRYMAN (R60)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

12-39398-01 VICTOR REINZ Zestaw uszczelniaczy trzonka zaworu VICTOR REINZ 12-39398-01

Montowane w autach

Bmw	1 (E81), 1 (E81), 1 (E81), 1 (E81), 1 coupe (E82), 1 coupe (E82), 1 coupe (E82), 1 (E87), 1 (E87), 1 (E87), 1 (E87), 1 (E87), 1 kabriolet (E88), 1 kabriolet (E88), 1 kabriolet (E88), 1 kabriolet (E88), 5 (E60), 5 Touring (E61), X3 (E83), 3 (E90), 3 (E90), 3 (E90), 3 (E90), 3 kabriolet (E93), 3 kabriolet (E93), X1 (E84), X1 (E84), X1 (E84), X1 (E84), X1 (E84), X1 (E84), X1 (E84), X1 (E84), 5 (F10), 5 (F10), 5 (F10), 5 (F10), 5 (F10), 5 Gran Turismo (F07), 3 coupe (E92), 3 coupe (E92), 3 coupe (E92), 3 coupe (E92), 3 coupe (E92), 3 kabriolet (E93), 5 Touring (F11), 5 Touring (F11), 5 Touring (F11), X3 (F25), X3 (F25), 3 (E90), 3 (E90), 3 (E90), 3 Touring (E91), 3 Touring (E91), 3 Touring (E91), 3 Touring (E91), 3 Touring (E91), 3 Touring (E91), 5 (F10), 5 (F10), 5 (F10), 5 (F10), 5 (F10), 5 (F10), 5 (F10), 5 (F10), 5 (F10), 5 (F10), 5 (F10), 5 Touring (F11), 5 Touring (F11), 5 Touring (F11), 3 Gran Turismo (F34), 4 coupe (F32, F82), 4 coupe (F32, F82), 4 coupe (F32, F82), 4 coupe (F32, F82), 4 coupe (F32, F82), 3 (F30, F80), 3 (F30, F80), 3 Touring (F31), 3 Touring (F31), 3 Touring (F31), 3 Touring (F31), 3 Touring (F31), 2 coupe (F22, F87), 2 coupe (F22, F87), 2 coupe (F22, F87), 2 coupe (F22, F87), 2 coupe (F22, F87), 4 kabriolet (F33, F83), 4 kabriolet (F33, F83), 4 kabriolet (F33, F83), 4 Gran Coupe (F36), 4 Gran Coupe (F36), 4 Gran Coupe (F36), 4 Gran Coupe (F36), X4 (F26), 1 (F20), 1 (F20), 1 (F20), 1 (F20), 1 (F20), 1 (F20), 1 (F20), 1 (F20), 1 (F20), 1 (F20), 1 (F20), 1 (F20), 3 (F30, F80), 3 (F30, F80), 3 (F30, F80), 3 (F30, F80), 3 Touring (F31), 3 Touring (F31), 1 (F21), 1 (F21), 1 (F21), 1 (F21), 1 (F21), 1 (F21), 1 (F21), 1 (F21), 1 (F21), 3 Gran Turismo (F34), 3 Gran Turismo (F34), 3 Gran Turismo (F34), 3 Gran Turismo (F34), 3 Gran Turismo (F34), X5 (F15, F85), X5 (F15, F85), X1 (F48), X1 (F48), X1 (F48), X1 (F48), X1 (F48), 5 (G30, F90), 5 (G30, F90), 5 (G30, F90), 5 (G30, F90), 5 (G30, F90), 3 (G20, G80, G28), 3 (G20, G80, G28), 3 (G20, G80, G28), 3 (G20, G80, G28), 3 (G20, G80, G28), 3 (G20, G80, G28), 3 (G20, G80, G28), 3 (G20, G80, G28), 3 (G20, G80, G28), X3 (G01, F97), X3 (G01, F97), X3 (G01, F97), X3 (G01, F97), X3 (G01, F97), X2 (F39), X2 (F39), X2 (F39), X2 (F39), 2 Active Tourer (F45), 2 Active Tourer (F45), 2 kabriolet (F23), 2 kabriolet (F23), 2 kabriolet (F23), 2 kabriolet (F23), X4 (G02, F98), X4 (G02, F98), X4 (G02, F98), 5 Touring (G31), 5 Touring (G31), 5 Touring (G31), 5 Touring (G31), 5 Touring (G31), 1 (F40), 1 (F40), 1 (F40), 3 Touring (G21, G81), 3 Touring (G21, G81), 3 Touring (G21, G81), 3 Touring (G21, G81), 3 Touring (G21, G81), 2 Gran Tourer (F46), 2 Gran Tourer (F46), 2 Gran Tourer (F46), 2 Gran Tourer (F46), 7 (G11, G12), 5 Touring (G31), 5 Touring (G31), 2 coupe (G42), 4 Gran Coupe (G26), 2 Active Tourer (U06), 2 Active Tourer (U06), X1 (U11), 4 kabriolet (G23, G83), 2 Gran Coupe (F44), 2 Gran Coupe (F44), 3 Touring (G21, G81), 3 Touring (G21, G81), 3 Touring (G21, G81), 3 Touring (G21, G81), X1 (U11), 1 (E81), 1 (E81), 1 (E81), 1 (E81), 1 (E81), 1 coupe (E82), 1 coupe (E82), 1 coupe (E82), 1 (E87), 1 (E87), 1 kabriolet (E88), 1 kabriolet (E88), X3 (E83), X3 (E83), X3 (E83), X3 (E83), 3 (E90), 3 (E90), 5 Touring (F11), 5 Touring (F11), 5 Touring (F11), X3 (F25), X3 (F25), X3 (F25), X3 (F25), 1 (F20), 3 coupe (E92), 3 coupe (E92), 3 coupe (E92), 3 coupe (E92), 3 Touring (E91), 3 Touring (E91), 3 Touring (E91), 3 Touring (E91), 3 Touring (E91), 3 Touring (E91), 5 Gran Turismo (F07), 5 Gran Turismo (F07), X1 (E84), X1 (E84), X1 (E84), X1 (E84), X1 (E84), X1 (E84), 3 coupe (E92), 3 coupe (E92), 3 kabriolet (E93), 3 kabriolet (E93), 5 (F10), 5 Touring (F11), 5 Touring (F11), 5 Touring (F11), 5 Touring (F11), 5 Touring (F11), 5 Touring (F11), 5 Touring (F11), 5 Touring (F11), 5 Touring (F11), 5 Touring (F11), 1 (F20), 1 (F20), 1 (F20), 1 (F20), 1 (F20), 1 (F20), 1 (F20), 1 (F20), 3 (F30, F80), X4 (F26), 2 Active Tourer (F45), 2 Active Tourer (F45), 2 Active Tourer (F45), X5 (F15, F85), X5 (F15, F85), X5 (F15, F85), 2 coupe (F22, F87), 2 coupe (F22, F87), 2 coupe (F22, F87), 2 coupe (F22, F87), 2 coupe (F22, F87), 4 kabriolet (F33, F83), 4 kabriolet (F33, F83), 4 kabriolet (F33, F83), 4 kabriolet (F33, F83), 1 (F21), 1 (F21), 1 (F21), 1 (F21), 1 (F21), 1 (F21), 1 (F21), 1 (F21), 1 (F21), 1 (F21), 1 (F21), 1 (F21), 1 (F21), 3 Gran Turismo (F34), 3 Gran Turismo (F34), 3 Gran Turismo (F34), 3 Gran Turismo (F34), 3 Gran Turismo (F34), 4 coupe (F32, F82), 3 (F30, F80), 3 (F30, F80), 3 (F30, F80), 3 (F30, F80), 3 (F30, F80), 3 (F30, F80), 4 kabriolet (F33, F83), 4 Gran Coupe (F36), 4 Gran Coupe (F36), 4 Gran Coupe (F36), 4 Gran Coupe (F36), 4 Gran Coupe (F36), 4 Gran Coupe (F36), 3 Touring (F31), 3 Touring (F31), 3 Touring (F31), 3 Touring (F31), 3 Touring (F31), 3 Touring (F31), 3 Touring (F31), 3 Touring (F31), 4 coupe (F32, F82), 4 coupe (F32, F82), 4 coupe (F32, F82), 4 coupe (F32, F82), 4 coupe (F32, F82), X2 (F39), X2 (F39), X2 (F39), X2 (F39), X4 (G02, F98), X4 (G02, F98), X4 (G02, F98), X5 (G05, F95), X5 (G05, F95), 2 kabriolet (F23), 2 kabriolet (F23), 2 Gran Tourer (F46), 2 Gran Tourer (F46), 2 Gran Tourer (F46), 2 Gran Tourer (F46), 2 Gran Tourer (F46), 7 (G11, G12), 1 (F40), 1 (F40), 3 Touring (G21, G81), X1 (F48), X1 (F48), X1 (F48), X1 (F48), 5 (G30, F90), 5 (G30, F90), 5 (G30, F90), 5 (G30, F90), 5 (G30, F90), 5 Touring (G31), 5 Touring (G31), 5 Touring (G31), 5 Touring (G31), 3 (G20, G80, G28), 3 (G20, G80, G28), 3 (G20, G80, G28), 3 (G20, G80, G28), 3 (G20, G80, G28), 3 (G20, G80, G28), 3 (G20, G80, G28), 3 Touring (G21, G81), 3 Touring (G21, G81), 3 Touring (G21, G81), 3 Touring (G21, G81), 3 Touring (G21, G81), 3 Touring (G21, G81), 6 Gran Turismo (G32), 6 Gran Turismo (G32), 6 Gran Turismo (G32), 6 Gran Turismo (G32), 6 Gran Turismo (G32), X3 (G01, F97), X3 (G01, F97), X3 (G01, F97), X3 (G01, F97), 5 (G30, F90), 4 kabriolet (G23, G83), 4 Gran Coupe (G26), 2 Gran Coupe (F44), 2 Gran Coupe (F44), 2 Gran Coupe (F44), 2 Gran Coupe (F44), 4 coupe (G22, G82), 4 coupe (G22, G82), 4 coupe (G22, G82), 2 Active Tourer (U06), X1 (U11)
Alpina	D3 (E90), D3 Kombi (E91), D3 coupe (E92)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

12-39398-01 VICTOR REINZ Zestaw uszczelniaczy trzonka zaworu VICTOR REINZ 12-39398-01

Numery OEN	
BMW	11 34 7 807 347
ELRING	530.070
GLASER	N93136-00
MINI	11 34 7 807 347
TOYOT	13734-WA010

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone