

61-52682-00 VICTOR REINZ Uszczelka głowicy silnika VICTOR REINZ 61-52682-00



Uszczelka głowicy silnika VICTOR REINZ 61-52682-00

Producent: VICTOR REINZ

Kod produktu: 61-52682-00

Jednostka: szt.

Cena: **115** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Uszczelka głowicy silnika VICTOR REINZ 61-52682-00 (61-52682-00), firmy **VICTOR REINZ**

Informacje

- Średnica [mm]: **79,8**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Mazda

323 F IV (BG) , 323 C IV (BG) , 323 III Station Wagon (BW) , 323 III Station Wagon (BW) , 323 S IV (BG)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

61-52682-00 VICTOR REINZ Uszczelka głowicy silnika VICTOR REINZ 61-52682-00

Numery OEN	
GLASER	H80966-00
MAZDA	B61L-10-271
PAYEN	BV110

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone