

81-90006-00 VICTOR REINZ Pierscień uszczelniający wału korbowego VICTOR REINZ 81-90006-00



Pierscień uszczelniający wału korbowego VICTOR REINZ 81-90006-00

Producent: VICTOR REINZ

Kod produktu: 81-90006-00

Jednostka: szt.

Cena: **131** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Pierscień uszczelniający wału korbowego VICTOR REINZ 81-90006-00 (81-90006-00), firmy **VICTOR REINZ**

Informacje

- Materiał: **PTFE (Polytetrafluorethylen)**
- **Wspornik uszczelniający / informacja uzupełniająca 2: Z ramką**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Audi

A4 B5 (8D2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5), A4 B6 (8E2), A4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5), A4 B6 kabriolet (8H7), A4 B7 Avant (8ED), A3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA), A4 B5 Avant (8D5), A3 (8P1), A3 (8P1), A4 B7 (8EC), A3 (8L1), A3 (8L1), A6 C5 (4B2), A4 B5 (8D2), A3 (8P1), A4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2), A4 B5 Avant (8D5), A4 B7 Avant (8ED), A3 Sportback (8PA), A4 B7 (8EC), A4 B6 Avant (8E5)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

81-90006-00 VICTOR REINZ Pierscień uszczelniający wału korbowego VICTOR REINZ 81-90006-00

Montowane w autach

| | |
|--------------|--|
| Seat | ALTEA (5P1) , ALTEA (5P1) , LEON (1P1) , LEON (1P1) , LEON (1M1) , LEON (1M1) , IBIZA II (6K1) , CORDOBA Vario (6K5) , LEON (1P1) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , TOLEDO II (1M2) , EXEO (3R2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , LEON (1P1) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , ALTEA (5P1) , ALTEA (5P1) , LEON (1P1) , LEON (1P1) , TOLEDO III (5P2) , TOLEDO III (5P2) , EXEO ST (3R5) |
| Skoda | OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA I (1U2) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA I (1U2) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA I Combi (1U5) , OCTAVIA I Combi (1U5) |
| Vw | CADDY III nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB, , EOS (1F7, 1F8) , BORA Variant (1J6) , BORA Variant (1J6) , POLO III CLASSIC (6V2) , PASSAT B5 (3B2) , PASSAT B5.5 (3B3) , PASSAT B5.5 (3B3) , PASSAT B5.5 Variant (3B6) , NEW BEETLE (9C1, 1C1) , GOLF IV Variant (1J5) , TOURAN (1T1, 1T2) , PASSAT B5.5 Variant (3B6) , GOLF IV Variant (1J5) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , PASSAT B6 (3C2) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , JETTA III (1K2) , PASSAT B6 Variant (3C5) , BORA I (1J2) , BORA I (1J2) , CADDY III Nadwozie pełne/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) , POLO III CLASSIC (6V2) , PASSAT B5 Variant (3B5) , NEW BEETLE kabriolet (1Y7) , NEW BEETLE (9C1, 1C1) , POLO Variant (6V5) , GOLF IV (1J1) , GOLF IV (1J1) , GOLF V (1K1) , GOLF VI Variant (AJ5) , GOLF VI Variant (AJ5) , GOLF VI Variant (AJ5) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF V Variant (1K5) , GOLF VI (5K1) , GOLF VI (5K1) , GOLF VI (5K1) , PASSAT B6 (3C2) , JETTA III (1K2) , PASSAT B6 Variant (3C5) |

[Sprawdź szczegóły](#)

Numerzy OEN

| | |
|---------------|-------------------------------|
| AUDI | 06B 103 171 B , 06B 103 171 J |
| ELRING | 012.380 |
| GLASER | 77318 , P77318-01 |
| SEAT | 06B 103 171 B , 06B 103 171 J |
| SKODA | 06B 103 171 B , 06B 103 171 J |
| VAG | 06B 103 171 B , 06B 103 171 J |
| VW | 06B 103 171 B , 06B 103 171 J |

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pliParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone