

11210310901 VIKA Kołnierz przewodu płynu chłodzącego VIKA 11210310901



Kołnierz przewodu płynu chłodzącego VIKA 11210310901

Producent: VIKA

Kod produktu: 11210310901

Jednostka: szt.

Cena: **22** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Kołnierz przewodu płynu chłodzącego VIKA 11210310901 (11210310901), firmy **VIKA**

Informacje

- Materiał: **Poliamid 6.6**
- **Właściwości: NFK (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem)**
- Żrednica przewodu [mm]: **32**
- Zalecane rozszerzenie naprawy patrz lista dodatków:

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Audi A3 Sportback (8PA) , A3 (8P1)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

11210310901 VIKA Kołnierz przewodu płynu chłodzącego VIKA 11210310901

Montowane w autach

Seat	CORDOBA (6L2) , IBIZA III (6L1) , IBIZA IV (6J5, 6P1) , IBIZA IV (6J5, 6P1) , TOLEDO IV (KG3) , IBIZA IV ST (6J8, 6P8) , CORDOBA (6L2) , IBIZA IV (6J5, 6P1) , IBIZA IV SC (6J1, 6P5) , IBIZA IV SC (6J1, 6P5) , IBIZA III (6L1) , IBIZA IV ST (6J8, 6P8)
Skoda	FABIA I (6Y2) , OCTAVIA II (1Z3) , FABIA II (542) , FABIA II Combi (545) , FABIA II Combi (545) , FABIA II Combi (545) , FABIA I Combi (6Y5) , FABIA I sedan (6Y3) , FABIA I sedan (6Y3) , FABIA I Praktik (6Y5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , ROOMSTER (5J7) , ROOMSTER (5J7) , ROOMSTER Praktik (5J) , RAPID Spaceback (NH1) , RAPID (NH3, NK3, NK6) , FABIA I (6Y2) , FABIA I Combi (6Y5) , FABIA I Praktik (6Y5) , FABIA II (542) , FABIA II (542) , FABIA II (542) , FABIA II (542) , FABIA II Combi (545) , RAPID Spaceback (NH1) , RAPID (NH3, NK3, NK6) , ROOMSTER (5J7) , ROOMSTER Praktik (5J)
Vw	EOS (1F7, 1F8) , FOX liftback (5Z1, 5Z3, 5Z4) , POLO (9N_, 9A_) , POLO (9N_, 9A_) , POLO (9N_, 9A_) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , PASSAT B6 (3C2) , POLO V (6R1, 6C1) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , JETTA III (1K2) , FOX liftback (5Z1, 5Z3, 5Z4) , POLO V (6R1, 6C1) , POLO (9N_, 9A_) , TOURAN (1T1, 1T2) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , PASSAT B6 Variant (3C5)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

AUDI	03C121121B , 03C121121C
SEAT	03C121121B , 03C121121C
SKODA	03C121121B , 03C121121C
TOPRAN	114 657
VAICO	V10-3541
VW	03C121121B , 03C121121C

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone