

YBX1012 YUASA Akumulator YUASA YBX1012



image not found or type unknown

Akumulator YUASA YBX1012

Producent: YUASA

Kod produktu: YBX1012

Jednostka: szt.

Cena: **235** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

Specyfikacja części

Akumulator YUASA YBX1012 (YBX1012), firmy YUASA

Informacje

- Prąd rozruchu wg EN [A]: **380**
- Masa naładowanego [kg]: **12,7**
- Szerokość [mm]: **175**
- Akumulator: **Z uchwyty**
- ~~W~~yznaczenie strefy podłogowej:
- Położenie biegunów: **0**
- Pojemność akumulatora [Ah]: **45**
- Technika połączeń: **T1**
- Wysokość [mm]: **190**
- ~~Odgazowywanie~~ (akumulator rozruchowy): **Z centralnym**
- Długość [mm]: **207**

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

YBX1012 YUASA Akumulator YUASA YBX1012

Montowane w autach	
Alfa Romeo	145 (930_) , 146 (930_) , 146 (930_) , 33 (907_) , 145 (930_) , 33 (905_) , 33 (907_) , 33 Sportwagon (907_) , 33 Sportwagon (907_) , 145 (930_) , 146 (930_) , 146 (930_)
Citroën	2 CV , XSARA coupe (N0) , XSARA coupe (N0) , XSARA coupe (N0) , ZX Break (N2) , XSARA (N1) , XSARA (N1) , XSARA (N1) , XSARA (N1) , XSARA (N1) , XSARA Break (N2) , SAXO (S0, S1) , SAXO (S0, S1) , SAXO (S0, S1) , C3 Pluriel (HB_) , SAXO Hatchback van (S3_) , SAXO Hatchback van (S3_) , ZX Nadwozie pełne / liftback (N2) , SAXO (S0, S1) , SAXO (S0, S1) , SAXO (S0, S1) , SAXO (S0, S1) , SAXO (S0, S1) , 2 CV , 2 CV , C3 Pluriel (HB_) , XSARA Nadwozie pełne / liftback (N3_) , ZX Nadwozie pełne / liftback (N2)
Fiat	BRAVA (182_) , MULTIPLA (186_) , FIORINO Nadwozie pełne/minivan (146_) , FIORINO Nadwozie pełne/minivan (146_) , FIORINO Nadwozie pełne/minivan (146_) , PUNTO (176_) , FIORINO Pick up (146_) , FIORINO Pick up (146_) , DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_) , STILO (192_) , IDEA (350_) , FIORINO nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (146_) , BRAVO I (182_) , BRAVO I (182_) , BRAVO I (182_) , BRAVA (182_) , BRAVA (182_) , BRAVA (182_) , MULTIPLA (186_) , ELBA (146_) , STRADA pick-up (178_) , STRADA pick-up (178_) , PUNTO (188_) , PUNTO (188_) , FIORINO (147_) , PUNTO (176_) , PUNTO (176_) , PUNTO kabriolet (176_) , STILO (192_) , FIORINO nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (146_)
Ford	KUGA III (DFK) , KUGA III (DFK)
Lancia	DELTA I (831_) , DELTA I (831_) , DELTA I (831_) , DELTA I (831_) , DELTA I (831_) , DELTA I (831_) , DELTA I (831_) , DELTA I (831_) , DELTA I (831_) , DELTA I (831_)
Mazda	MX-30 (DR) , MX-30 (DR)
Mg	CYBERSTER , CYBERSTER , CYBERSTER , MG 4 , MG 4 , MG 4 , MG 4 , CYBERSTER
Peugeot	206 SW (2E/K) , 206 Van , 106 I (1A, 1C) , 106 I (1A, 1C) , 106 I (1A, 1C) , 106 I (1A, 1C) , 106 I (1A, 1C) , 106 II (1A_, 1C_) , 106 II (1A_, 1C_) , 106 II (1A_, 1C_) , 106 II (1A_, 1C_) , 306 (7B, N3, N5) , 306 (7B, N3, N5) , 309 I (10C, 10A) , 406 (8B) , 406 (8B) , 406 Break (8E/F) , 406 Break (8E/F) , 406 Break (8E/F) , 309 II (3C, 3A) , 309 II (3C, 3A) , 309 II (3C, 3A) , 309 II (3C, 3A) , 309 II (3C, 3A) , 309 II (3C, 3A) , 206 liftback (2A/C) , 206 liftback (2A/C) , 309 I (10C, 10A) , 309 I (10C, 10A) , 309 I (10C, 10A) , 309 I (10C, 10A) , 309 I (10C, 10A) , 309 I (10C, 10A) , 309 I (10C, 10A) , 309 I (10C, 10A) , 309 I (10C, 10A) , 309 I (10C, 10A) , 405 I Break (15E) , 405 I Break (15E) , 405 I Break (15E) , 307 (3A/C) , 307 (3A/C) , 405 II Break (4E) , 405 II Break (4E) , 405 II Break (4E) , 405 II Break (4E) , 405 II Break (4E) , 405 I (15B) , 405 I (15B) , 405 I (15B) , 307 SW (3H) , 307 Break (3E) , 205 I kabriolet (741B, 20D) , 405 II (4B) , 405 II (4B) , 405 II (4B) , 405 II (4B) , 405 II (4B) , 206 sedan , 106 II (1A_, 1C_) , 106 II (1A_, 1C_) , 106 II (1A_, 1C_) , 306 kabriolet (7D, N3, N5) , 306 kabriolet (7D, N3, N5) , 306 (7B, N3, N5) , 306 (7B, N3, N5) , 309 I (10C, 10A) , 309 I (10C, 10A) , 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) , 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) , 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) , 309 I (10C, 10A) , 309 I (10C, 10A) , 309 I (10C, 10A) , 309 I (10C, 10A) , 309 I (10C, 10A) , 309 I (10C, 10A) , 405 I Break (15E) , 405 I Break (15E) , 405 I Break (15E) , 405 I Break (15E) , 405 I Break (15E) , 405 I Break (15E) , 309 II (3C, 3A) , 309 II (3C, 3A) , 309 II (3C, 3A) , 309 II (3C, 3A) , 309 II (3C, 3A) , 309 II (3C, 3A) , 405 II Break (4E) , 405 II Break (4E) , 405 II Break (4E) , 405 I (15B) , 405 I (15B) , 405 I (15B) , 405 I (15B) , 405 I (15B) , 309 II (3C, 3A) , 309 II (3C, 3A) , 206 liftback (2A/C) , 206 liftback (2A/C) , 206 liftback (2A/C) , 206 liftback (2A/C) , 307 (3A/C) , 307 SW (3H) , 307 Break (3E) , 306 Break (7E, N3, N5) , 306 Break (7E, N3, N5) , 306 Break (7E, N3, N5) , 306 Break (7E, N3, N5) , 405 II (4B) , 405 II (4B) , 405 II (4B) , 405 II (4B) , 405 II (4B)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

YBX1012 YUASA Akumulator YUASA YBX1012

Montowane w autach

Renault	TWINGO I (C06_) , TWINGO I (C06_) , TWINGO I (C06_) , 19 II Cabriolet (D53_ 853_) , CLIO I (B/C57_ 5/357_) , CLIO I (B/C57_ 5/357_) , 19 II Cabriolet (D53_ 853_) , 19 II Cabriolet (D53_ 853_) , 19 I (B/C53_) , 19 II Chamade (L53_) , 19 II Chamade (L53_) , 19 II Chamade (L53_) , 19 II Chamade (L53_) , 19 II Chamade (L53_) , KANGOO (KC0/1_) , CLIO II (BB_ CB_) , CLIO II (BB_ CB_) , CLIO II (BB_ CB_) , CLIO II (BB_ CB_) , CLIO II (BB_ CB_) , KANGOO Express (FC0/1_) , KANGOO Express (FC0/1_) , KANGOO Express (FC0/1_) , KANGOO Express (FC0/1_) , KANGOO Express (FC0/1_) , KANGOO Express (FC0/1_) , KANGOO Express (FC0/1_) , KANGOO Express (FC0/1_) , MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) , KANGOO (KC0/1_) , MEGANE I (BA0/1_) , MEGANE I (BA0/1_) , MEGANE I (BA0/1_) , MEGANE I (BA0/1_) , MEGANE I (BA0/1_) , MEGANE I (BA0/1_) , MEGANE I Coach (DA0/1_) , 21 Kombi (K48_) , 21 Kombi (K48_) , CLIO II Nadwozie pełne / liftback (SB0/1/2_) , MEGANE I Grandtour (KA0/1_) , MEGANE II sedan (LM0/1_) , 19 II Cabriolet (D53_ 853_) , 19 II Cabriolet (D53_ 853_) , 19 I Chamade (L53_) , 19 I Chamade (L53_) , CLIO I (B/C57_ 5/357_) , CLIO I (B/C57_ 5/357_) , CLIO I (B/C57_ 5/357_) , 19 II Chamade (L53_) , 19 II Chamade (L53_) , 19 II Chamade (L53_) , 19 II Chamade (L53_) , 19 II Chamade (L53_) , 19 II Cabriolet (D53_ 853_) , MEGANE I (BA0/1_) , MEGANE I (BA0/1_) , MEGANE I (BA0/1_) , MEGANE I (BA0/1_) , CLIO II (BB_ CB_) , CLIO II (BB_ CB_) , CLIO II (BB_ CB_) , KANGOO Express (FC0/1_) , CLIO II (BB_ CB_) , CLIO II (BB_ CB_) , MEGANE I Coach (DA0/1_) , KANGOO (KC0/1_) , KANGOO (KC0/1_) , KANGOO (KC0/1_) , 21 Kombi (K48_) , 21 Kombi (K48_) , CLIO I Nadwozie pełne / liftback (S57_) , TWINGO I Nadwozie pełne / liftback (S06_) , MEGANE I Grandtour (KA0/1_) , 19 I Cabriolet (D53_) , MEGANE II (BM0/1_ CM0/1_) , CLIO II Nadwozie pełne / liftback (SB0/1/2_) , EXPRESS pick-up
Seat	CORDOBA Vario (6K5) , CORDOBA Vario (6K5) , CORDOBA Vario (6K5) , IBIZA III (6L1) , IBIZA III (6L1) , CORDOBA (6L2) , CORDOBA (6L2) , IBIZA IV SC (6J1, 6P5) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , IBIZA II (6K1) , CORDOBA Vario (6K5) , IBIZA IV (6J5, 6P1) , IBIZA III (6L1) , CORDOBA (6L2)
Skoda	FAVORIT Forman (785) , OCTAVIA I (1U2) , FABIA I (6Y2) , FABIA I (6Y2) , FABIA I Combi (6Y5) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , FABIA I Combi (6Y5) , FABIA I sedan (6Y3) , FABIA I sedan (6Y3) , FABIA I sedan (6Y3) , FABIA I Praktik (6Y5) , FAVORIT (781) , FABIA I (6Y2) , FABIA I (6Y2) , FABIA I Combi (6Y5) , FABIA I Combi (6Y5) , FABIA I sedan (6Y3) , FABIA I Praktik (6Y5) , FABIA II (542) , FABIA II (542) , OCTAVIA II (1Z3)
Toyota	AVENSIS sedan (_T25_) , AVENSIS (_T25_) , COROLLA Kombi (_E12_) , COROLLA liftback (_E21_) , COROLLA sedan (_E21_) , COROLLA Kombi (_E21_) , bZ4X , bZ4X , C-HR (_X1_) , AVENSIS Liftback (_T22_) , AVENSIS (_T22_) , COROLLA sedan (_E12_) , COROLLA Verso (_E12_) , COROLLA Verso (_E12_) , YARIS (_P13_) , COROLLA Kombi (_E21_)
Vw	CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A) , CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A) , POLO III (6N1) , POLO Variant (6V5) , PASSAT B5.5 Variant (3B6) , POLO (9N_ 9A_) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF V (1K1) , GOLF VI (5K1) , POLO V (6R1, 6C1) , CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A) , BORA I (1J2) , POLO III (6N1) , FOX liftback (5Z1, 5Z3, 5Z4) , PASSAT B5 Variant (3B5) , CADDY II nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (9K9B) , POLO (9N_ 9A_) , GOLF V (1K1)
Hyundai	ELANTRA III (XD) , ACCENT II (LC) , ACCENT II (LC) , ACCENT II (LC) , ACCENT II (LC) , ACCENT II (LC) , ACCENT II (LC) , ELANTRA III sedan (XD) , ELANTRA V sedan (MD, UD) , i20 II (GB, IB) , i20 III (BC3, BI3) , GETZ (TB) , ACCENT II sedan (LC) , ACCENT II sedan (LC) , ACCENT II sedan (LC) , ELANTRA III (XD) , ACCENT II (LC) , ACCENT II (LC) , ACCENT II (LC) , ELANTRA III sedan (XD) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II coupe (GB) , i30 Kombi (GD) , i10 II (BA, IA) , GETZ (TB) , GETZ (TB) , ACCENT II sedan (LC) , ACCENT II sedan (LC) , ACCENT II sedan (LC) , ACCENT II sedan (LC)
Smart	CABRIO (450) , FORTWO coupe (451) , FORTWO Cabrio (451) , CABRIO (450)
Bmw	3 kabriolet (E30)
Dacia	DOKKER Express Furgon/minivan , DOKKER Express Furgon/minivan

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

YBX1012 YUASA Akumulator YUASA YBX1012

Montowane w autach

Kia	RIO III (UB)
-----	--------------

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

ACDELCO	M44H3
ALFA	46214085 , 46227876 , 51018459
AUDI	1J0915105 , 1J0915105AB , 1K0915105 , 1K0915418 , 5K0915105A , 8D0915105F , 8E0915105
BANNER	545 59 , 54559
BERGA	545412040 , 5454120407642
BMW	61216927452 , 61218363889 , 61218363890 , 61218368554 , 61218368555 , 61218377121
BOSCH	0 092 S30 020 , 0092S30020 , 0093S5441N , 018065441N , 4C , 4CN , 544059036 , 545 412 040 , 545412040 , S3002
CENTRA	CC440
CLAAS	1777580
DACIA	7700758343
DELPHI	BE04020 , S40AT , S45AT
DETA	DC440
DUCEL	XL1S38
ENERGIZER	E-L1400
EUROREPAR	LGEBB30079

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pliParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

YBX1012 YUASA Akumulator YUASA YBX1012

Numery OEN	
EXIDE	54459 , EC440
FIAMM BATT	7902063 , 7904150 , 7905141 , L1 44 , L1 44P , L144P
FIAT	46214085 , 46227876 , 51018459
FORD	1139432 , 1U2J-10655-A4A , LX6T10655BA
FULMEN	040422A-A , 044612-A , 360422 , EQUIPAB , FC440 , FK , FORMULAB
HELLA	8EB010021-101
HONDA	31500-SWW-E01
HYUNDAI	27110-2K450 , 271102K450 , 371102K4150 , E3710-1C044
JOHN DEERE	EPYP54459S
KIA	27110-2K450 , 271102K450 , 371102K4150 , E3710-1C044
LANCIA	46214085 , 46227876 , 51018459
LINDE	7919900223
LUCAS_ELEC	53515 , 53523 , 53530 , 54321 , 54434 , 54458 , 54549 , 54719 , 81236
MAG	436250
MERCE	15414701 , 15414801 , 15415701 , 45414201 , 4545410302 , A0015414701 , A0015414801 , A0015415701 , A0045414201 , A4515410002 , A4545410302
MITSUBISHI	MN148848
MOLL	544059036
Motorcraft	1139432

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

YBX1012 YUASA Akumulator YUASA YBX1012

Numery OEN	
OPEL	1201101
PSA	5600GJ , 5600JT , 5600JZ , 5600X2
QUINTON HA	QBT0793
RENAU	7700758343 , 7701380452 , 7701381060 , 7711222756 , 7905525537 , 8200377237
ROVER	Z154459 , Z254459
SEAT	8E0915105
SKODA	1K0915105 , 4515410002 , 8E0915105
SONNAK	SC440
TOYOT	28800-0D310 , 28800-0D340 , 28800-0T032 , 28800-37130 , 2880010200 , 2880010201 , 2880010202 , 2880037130 , 288005445983 , 28800F2150 , 28800YZZA2 , 28800YZZUE
TUDOR	4240L1 , 54434S47 , 54459 , 54459S47 , 82660 , TC440 , TST470
VAG	1J0915105 , 1J0915105AB , 1K0915105 , 1K0915418 , 5K0915105A , 8D0915105F , 8E0915105
VARTA	154321310 , 154459310 , 254459300 , 544059036 , 545412040 , 546012042 , B19 , HKBB19
VAUXH	1201101
VW	1J0915105 , 1J0915105AB , 1K0915105 , 1K0915418 , 5K0915105A , 8D0915105F , 8E0915105
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone