

1068.298.062 ZF Zestaw części, wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów ZF 1068.298.062



Zestaw części, wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów ZF 1068.298.062

Producent: ZF

Kod produktu: 1068.298.062

Jednostka: szt.

Cena: **698** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

Kup część

Specyfikacja części

Zestaw części, wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów ZF 1068.298.062 (1068.298.062), firmy **ZF**

Informacje

- Alternatywny zestaw naprawczy: **1068.298.083**
- Pojemność [litr]: **7**
- Zestaw wymiany oleju uzupełniająca: **Zawiera kompletny**
- 1068.298.090** - niezbędny artykuł (numer artykułu):
- Specyfikacja: **ZF LifeguardFluid 6**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

1068.298.062 ZF Zestaw części, wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów ZF 1068.298.062

Jaguar	XK II coupe (X150), XK II coupe (X150), XK II coupe (X150), XK II coupe (X150), XK 8 coupe (X100), XK 8 Convertible (X100), XK 8 Convertible (X100), XK 8 Convertible (X100), S-TYPE II (X200), S-TYPE II (X200), S-TYPE II (X200), S-TYPE II (X200), XJ (X350, X358), XJ (X350, X358), XJ (X350, X358), XJ (X350, X358), XJ (X350, X358), XK II kabriolet (X150), XK II kabriolet (X150), XF I (X250), XF I (X250), XF I (X250), XF I (X250), XF I (X250), XF I (X250), XJ (X351), XJ (X351), XJ (X351), XK II kabriolet (X150), XK II kabriolet (X150), XK II kabriolet (X150), XK II kabriolet (X150), XK II kabriolet (X150), XF I (X250), XF I (X250), XF I (X250), XF I (X250), XF I (X250), XK 8 Convertible (X100), S-TYPE II (X200), S-TYPE II (X200), S-TYPE II (X200), XJ (X350, X358), XJ (X350, X358), XK 8 coupe (X100), XK 8 coupe (X100), XK 8 coupe (X100), XK 8 coupe (X100), XK 8 Convertible (X100), XK 8 Convertible (X100), XK II coupe (X150), XK II coupe (X150), XK II coupe (X150), XK II coupe (X150)
Hyundai	EQUUS / CENTENNIAL (VI), EQUUS / CENTENNIAL (VI)
Rolls-royce	PHANTOM VII (RR1), PHANTOM VII Drophead Coupe (RR2), PHANTOM VII coupe (RR3)
Maserati	QUATTROPORTE V, QUATTROPORTE V, QUATTROPORTE V, GRANSPOKT kabriolet, GRAN TURISMO, GRAN TURISMO, GRAN TURISMO, QUATTROPORTE V, QUATTROPORTE V, GRANSPOKT coupe, GRAN TURISMO, GRAN TURISMO, GRANCABRIO, GRANCABRIO, GRANCABRIO, GRANCABRIO
Aston Martin	DB9 Vantage, DB9 Vantage, DB9 Vantage, DB9 Vantage, DB9 Volante, DB9 Volante, RAPIDE, DB9 Volante
Alpina	B7 (F01, F02), B7 (F01, F02), B6 kabriolet (E64)
Lincoln	NAVIGATOR (UN173), NAVIGATOR (UN173)
Land Rover	RANGE ROVER III (L322), RANGE ROVER III (L322), DISCOVERY III (L319), RANGE ROVER SPORT I (L320), RANGE ROVER SPORT I (L320), RANGE ROVER SPORT I (L320), RANGE ROVER SPORT I (L320), RANGE ROVER SPORT I (L320), DISCOVERY IV (L319), DISCOVERY IV (L319), DISCOVERY IV (L319), RANGE ROVER III (L322), RANGE ROVER III (L322), RANGE ROVER III (L322), DISCOVERY III (L319), DISCOVERY III (L319), RANGE ROVER SPORT I (L320), RANGE ROVER SPORT I (L320), RANGE ROVER SPORT I (L320), DISCOVERY IV (L319), DISCOVERY IV (L319), DISCOVERY IV (L319), DISCOVERY IV (L319), DISCOVERY V (L462), DISCOVERY V (L462), DISCOVERY V (L462)
Bmw	X5 (E53), X5 (E53), 7 (E65, E66, E67), 7 (E65, E66, E67), 7 (E65, E66, E67), X6 (E71, E72), 7 (F01, F02, F03, F04), 7 (F01, F02, F03, F04), X3 (E83), X3 (E83), 6 (E63), 6 kabriolet (E64), 6 kabriolet (E64), 6 kabriolet (E64), 6 kabriolet (E64), 5 (E60), 5 Touring (E61), 5 Touring (E61), 5 Touring (E61), 5 Touring (E61), X3 (E83), 7 (E65, E66, E67), 7 (E65, E66, E67), 5 (E60), 5 (E60), 5 (E60), 5 (E60), 5 (E60), 5 (E60), 5 (E60), 3 kabriolet (E93), X5 (E70), X5 (E70), X5 (E70), X5 (E70), X5 (E70), 3 coupe (E92), 3 coupe (E92), 3 coupe (E92), 3 (E90), 3 (E90), 3 (E90), 3 (E90), 3 Touring (E91), 3 Touring (E91), 3 Touring (E91), 7 (E65, E66, E67), 7 (E65, E66, E67), 7 (E65, E66, E67), 7 (E65, E66, E67), 7 (E65, E66, E67), 5 (E60), 5 (E60), 5 (E60), 5 (E60), 5 (E60), 3 Touring (E91), 3 coupe (E92), 3 Touring (E91), 5 Touring (E61), X3 (E83), X3 (E83), X3 (E83), X3 (E83), 6 (E63), 6 (E63), X5 (E70), X6 (E71, E72), X6 (E71, E72), 7 (F01, F02, F03, F04), 7 (F01, F02, F03, F04), 5 (E60), 5 (E60), 5 Touring (E61), 5 Touring (E61), 5 Touring (E61), 5 Touring (E61), 3 (E90)
Bentley	ARNAGE (RBS_)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.

ul. Szeligowska 48B,

05-850 Szeligi

Warszawa Bemowo

NIP: 5242878832

Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone

1068.298.062 ZF Zestaw części, wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów ZF 1068.298.062

Numery OEN	
BENT	3Z0321359
BMW	2 333 903 , 24 11 7 519 352 , 24 11 7 522 923 , 24 11 7 571 227 , 24 15 2 333 903
HYUNDAI	45280-49000
JAGUA	02C2C-38963
MEYLE	300 135 0005 , 300 135 1005
ROLLS	24 11 7 519 352 , 24 11 7 571 227 , 24 15 2 333 903
VAICO	V20-2081 , V20-2088
ZF PARTS	8700 252
ZF	0501.216.243
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone